



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение Московской области
«Московское областное бюро технической инвентаризации»
(ГБУ Московской области «МОБТИ»)

Южный филиал ГБУ Московской области «МОБТИ»

Чехова ул., д. 20, г. Серпухов, Московская обл., 142200
ОГРН 1205000000028
ИНН/КПП 5024202164/504343001

Тел.: (498) 568-88-88 (доб. 3400, 3402, 3406)
E-mail: srf@mobti.ru
http://www.mobti.ru

17.08 2021 г. № 43-43.01-13/2142

на № _____ от _____

СПРАВКА

о техническом состоянии здания

№п/п		
1.	Адрес объекта или описание места нахождения	
	субъект Российской Федерации	Московская область
	район	
	муниципальное образование	
	населенный пункт (город)	Протвино
	улица (проспект, переулок и т.д.)	Гагарина
	номер дома	4
	номер корпуса	
	номер строения	
	иное описание местоположения	
2.	Сведения о здании	
2.1.	Инвентарный номер	218:065-0005
2.2.	Назначение здания	многоквартирный дом
2.3.	Литера	А
2.4.	Дата визуального обследования	20.07.2021
2.5.	Этажность здания, кроме того	9
2.5.1	Количество подземных этажей	1 (подвал)
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1973
2.7.	Процент износа по зданию	22 %
3.	Примечание	Процент износа определен согласно правилам оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86(р) /госгражданстрой), приложение №2

Зам директора
Южного филиала ГБУ МО «МОБТИ»

 / Бокова О.В. /
подпись ФИО



**Техническое описание конструктивных элементов
и определение физического износа зданий и сооружений**

Литера **А** (*основное строение*)

Год постройки **1973**

Группа капитальности **1**

Число этажей **9**

№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностной коэффициент	Уд. вес после прим. коэф-та	Износ, %	% износа к строению (гр.7х гр.8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундамент	из сборных железобетонных блоков	единичные трещины в штукатурке уоколя	18.00	1.00	18.00	20	3.60
2	Стены, перегородки	стены кирпичные, перегородки гипсолитовые	выветривание швов	24.00	1.00	24.00	20	4.80
3	Перекрытие	сборные железобетонные	мелкие повреждения	15.00	1.00	15.00	15	2.25
4	Крыша	плоская совмещенная	2019 г кап.ремонт кровли	1.00	1.00	1.00	0	0.00
5	Полы	паркетные	стертость местами, повреждения	6.00	1.00	6.00	25	1.50
6	Проемы	окна 2-е деревянные и стеклопакеты, двери металлические и деревянные	дерев окна-рамы разохлись, стеклопакеты-хорошее, двери мет. -хорошее, деревянные-неплотный притвор	8.00	1.00	8.00	20	1.60
7	Отделочные работы	стены оштукатурено, окрашено, обои, потолок побелка	загрязнение окрасочного слоя	8.00	1.00	8.00	25	2.00
8	Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства	центральное отопление, горячее водоснабжение с ванной, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифт, газоснабжение	удовлетворительно	14.00	1.00	14.00	30	4.20
9	Прочие работы	отмостка бетонная, ступени	сколы, трещины	6.00	1.00	6.00	30	1.80
Итого				100.00		100.00	*	21,75

% износа, приведенный к 100 по формуле

$$\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 22$$

№ на плане (литера)	Наименование	Материал, конструкция	Износ, %
1	2	3	4

Инвентарный номер: 218:065-0005

Адрес (местоположение): г/о Протвино, г. Протвино, ул. Гагарина, Дом 4



006-128-102-664